Los sistemas de representación

ISO A (americano)
ISO E (europeo)

Los sistemas de representación

Son los diferentes métodos que utiliza el dibujo técnico para transmitir la forma y dimensiones exactas de un objeto.


Tipos:

Sistemas diédrico, (o vistas de un objeto: planta superior, planta inferior, alzado frontal, alzado, posterior, perfil izquierdo, perfil derecho)

POSICION DE LOS SISTEMAS EN EL ANGULO DIEDRO


En el 1° cuadrante se localiza la Norma Europea Iso E o DIN

En el 2° cuadrante se localiza la Norma Americana Iso A o ASA



SISTEMA TRIEDRO O ESPACIO TRIDIMENCIONAL

Se utiliza TRES planos de proyección, uno horizontal (P.H.) otro vertical (P.V.) y el plano lateral (PL)



I: 1er triedro

II: 2do triedro

III: 3er triedro

IV: 4to triedro

Al observar un cuerpo definimos:

1) Primero su longitud (a lo targo del eje X)

2) Luego definimos su altura, (a lo largo del eje Y)


3) y por ultimo su profundidad (a lo Largo del eje Z)

METODO DE PROYECCION DEL PRIMER ANGULO ISO E (DIN)


 NORMA EUROPEA ALEMANA UBICADA EN EL PRIMER CUADRANTE DEL ANGULO DIEDRO Y CUYA POSICION DE LOS CUATRO ELEMENTOS SON:

- 1.OBSERVADOR 2.OBJETO
- 3.PLANO DE PROYECCION
 4. LINEAS PROYECTANTES O RAYOS VISUALES
- OBSERVESE QUE EL PLANO DE PROYECCION ESTA UBICADO DETRAZ DEL OBSERVADOR

POSICION DEL PLANO DE PROYECCION




METODO DE PROYECCION DEL PRIMER ANGULO ISO A




OBSERVESE QUE EL PLANO DE PROYECCION ESTA UBICADO ENTRE EL OBSERVADOR Y EL OBJETO

sistema europeo



EL objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección.

sistema americano



Es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto.

Representación de la norma iso E

Representación de la norma iso A





